

LA INCRUSTACION DE SARRO EN LAS INSTALACIONES DOMICILIARIAS

Problemas en calefones :



- Baja de presión de agua caliente
- Aumento del consumo de gas por la mala transmisión del calor
- Elevado costo de mantenimiento (desincrustación de cámaras)
- Reducida vida útil por deterioro de la cámara de calentamiento por limpieza con productos químicos corrosivos (Reemplazo del equipo)

Problemas en termotanques :



- Aumento del consumo de gas/electricidad por la mala transmisión del calor
- Reducida vida útil por la excesiva incrustación de la cámara de agua
- Reemplazo del equipo

Problemas en cafeteras eléctricas :



- Reducida vida útil por deterioro de la cámara de calentamiento por limpieza con productos químicos corrosivos (Reemplazo del equipo)

Problemas cañerías, griferías y accesorios :



- Reducción de la presión por la incrustación en cañerías
- Deterioro de los asientos de cierre de los grifos (perdidas)
- Rotura de flores de duchas por obstrucción de agujeritos
- Reemplazo de cañerías incrustadas y accesorios deteriorados
- **Elevados costos de reemplazo cañerías, accesorios y mano de obra de plomero (frecuente visita del plomero)**